

标题:刹车清洁剂 (30916) – 替换为 Würth 金属清洁剂 7063 (46623)		
AG-SIL-2018-06-B-EN		符合类: A—强制 B – 推荐 C—可选
适用范围		
旋翼机类型&型号: 所有旋翼机	受影响的旋翼机系列号: 所有旋翼机	
参考的维护保养手册是针对这里所述的问题和后续问题。		见 AutoGyro 网站
此表是 AutoGyro GmbH 针对产品服务中发现的需要解决或纠正的问题所做的回复，或作为飞机改造公司的服务资料。		
若需帮助，可通过电话 49(0)5121 88056-00 或电子邮件 airworthiness@auto-gyro.com 联系 AutoGyro。		

文件记录（服务通告完成情况）

如有关当局有这样的程序要求, 必须妥善记录本服务通告的完成情况, 或拒绝执行的情况说明。

分类代码

- | | |
|--------|------------------------------|
| A – 强制 | – 不遵守会严重降低飞行安全, 导致伤害或死亡。 |
| B – 推荐 | – 不遵守可能会降低安全系数, 导致伤害和/或设备损坏。 |
| C - 可选 | – 改善操作动作, 提高可靠性和/或可维护性。 |

首席认证官	首席技术官
 2018 年 11 月 21 日 上午 8:24 本文件的出具是按受认可的计算机合成签名程序进行。 	 2018 年 11 月 21 日 下午 9:24 

服务通告的原因和概述（如果知道请说明问题的原因）

在维护保养试验过程中发现，刹车清洁剂会在被清洁部件的表面上留下残留物。发现这种残留物会影响一些部件的粘合强度，或影响 Loctite 等零件粘合剂的硬化。

强烈建议在进行任何粘合工作之前，不要在零件的最后清洁或清除油脂中使用刹车清洁剂。

预计人力

无

所需工具

无

重量与平衡影响

无影响

受影响的手册

本服务通告的信息将纳入下一个版本的相关《旋翼机飞行员操作手册》和《旋翼机维护保养手册》。

影响此服务通告的之前修改

无

完成说明（执行此服务通告所需的工作）：

此服务通告自 2018 年 11 月 16 日开始生效。
未按此服务通告执行可能会导致零件粘合失效和丧失担保。

说明

1. 在粘合之前，对 AutoGyro 旋翼机部件进行清洁与去油污必须采用粘合剂说明中指定的材料。如果没有明确说明，AutoGyro 建议采用 Würth 金属清洁剂 7063 (AG 零件号 46623)或者采用可以接受的类似清洁剂，如 Loctite 7063 (AG 零件号 10099)。

	
<u>零部件列表（及采购零件号）</u> 所用耗材： Würth 金属清洁剂 7063 (46623)或可接受的类似清洁剂，如 Loctite 7063 (10099)	
<u>互换性</u> 不受影响	
<u>零件处置</u> a) 处置要求 - 无 b) 含有害材料零件的环境危害 - 无 c) 废料要求（如毁掉无法使用的废弃物品） - 不适用	