

标题: 气动系统——更换干燥瓶		
AG-SB-2022-02-C-CN	生效日期: 2022 年 9 月 2 日	符合性分类: A——强制 B——推荐 C——可选
适用性		
旋翼机类型与型号: MT-03, MTOclassic, MTOsport 2017, Calidus & Cavalon	受影响序列号: 所有机型, 所有发动机	
以目前或后续版本的维护保养手册为准。		根据 AutoGyro 网站
此表格是 Auto Gyro 公司针对在使用产品中发现的需要采取遏制或整改行动的问题的回应, 或作为飞机改造公司的服务信息。如需帮助, 请联系 airworthiness@auto-gyro.com。 此中文翻译仅为参考, 实际操作请以英文原版为准		

文件记录 (服务通告完成)

请记录本服务信息函的完成或拒绝本执行情况, 如果有关机关要求遵守这样的程序, 则必须有适当的文件证明。

分类代码

A——强制	—不遵从会严重降低飞行的安全性, 导致伤害或死亡。
B——推荐	—不遵从可能导致飞行安全系数下降、受伤和 / 或设备损坏
C——可选	—改善操作行为, 提高可靠性和/或可维护性。

首席认证官  21/09/2022	首席技术官  04/10/2022
--	--

联系信息: airworthiness@auto-gyro.com www.auto-gyro.com	AutoGyro GmbH Dornierstr.14 31137 Hildesheim E.Z
--	--

本服务通告的原因及概述（问题的原因（如已知））

我们更改了干燥瓶的设计使更换干燥瓶更为简单; 通过减少更换干燥瓶的操作时间，减少在更换过程中引入空气导致气动系统泄漏的机会。

人工预算

没有与此 SB 相关的人力预算。更换干燥瓶是包含在维护需求内的。

符合性

没有与此 SB 相关的条款符合性要求

客户支持

不适用

所需工具

标准工具

重量和平衡影响

不涉及

受影响的手册

AutoGyro 的《飞行员操作手册》和《旋翼机维护手册》不受影响。

影响此前服务通告的之前修订

无

完成说明（执行本《服务通告》所需的措施）：

所有工作都要遵守最新机型有关的 AutoGyro 《旋翼机维护保养手册》。

步骤说明

见维护手册 E 部分章节 36-21-00 8-1

旧干燥瓶件号： 20979 Dryer



联系信息：

airworthiness@auto-gyro.com
www.auto-gyro.com

AutoGyro GmbH

Dornierstr.14
31137 Hildesheim E.Z

新干燥瓶件号： 48519 Dryer II



任何零部件的更换都必须记录在飞机文件中，并且必须根据旋翼机所在地适航当局的要求记录本维修通告的完成情况。

材料信息（执行此服务通告所需制造的零部件）：

无

零部件清单（及采购零件号）

48519 Dryer II

可互换性

不受影响

物件处置

- a) 处置要求——正常废弃物
- b) 含有害材料，对环境有危害——无
- c) 报废要求（如破坏报废件使其不能使用）——无

联系信息：

airworthiness@auto-gyro.com
www.auto-gyro.com

AutoGyro GmbH

Dornierstr.14
31137 Hildesheim E.Z