



标题：ETFE 接地线及电源线颜色更改		
AG-SIL-2023-1-CN		发布日期： 2023 年 10 月 1 日
适用性		
飞机类型与型号： 所有配备 ETFE 电线的机型	受影响序列号： 自 2023 年 3 月起	
以目前或后续版本的维护保养手册为准。		根据 AutoGyro 网站
此表格是 AutoGyro GmbH 针对在役产品中发现的需要遏制或整改行动的问题的回应，或作为飞机改造公司的服务信息。如需帮助，请联系 AutoGyro，邮箱： airworthiness@auto-gyro.com 。		
此中文翻译仅为参考，实际操作请以英文原版为准		

文件记录（服务信函完成情况）

本文档的目的是为维护人员提供有关《旋翼机维护保养手册》现有信息之外的信息。如果有适航当局有要求遵守这样的程序，则必须有适当的文件记录。

文件批准签字	
<div>首席工程师</div> <div></div> <div>21 / 09 / 2023 Gerald Speich</div>	<div>首席适航官</div> <div></div> <div>Digitally signed by Andrew Lyons Date: 2023.10.04 16:10:57 +01'00'</div>
本文件的技术内容经英国 CAA 设计组织授权批准，批准编号：DAI/9917/06	

联系信息： airworthiness@auto-gyro.com www.auto-gyro.com AG-SIL-2023-01-CN	AutoGyro GmbH Dornierstr.14 31137 Hildesheim E.Z 页次：1 / 3
--	--

本服务信函的原因及概述

本服务信函的目的是通知我们的维护合作伙伴和客户，AutoGyro 更改了 ETFE 电源和接地线的颜色。它们将不再是带有 RD 或 BLK 标记的白色电线。从现在起，电源线和接地线将变为红色和黑色。

预计工时

没有与本服务信函相关的人工预算。

合规性

没有与本服务信函相关的合规性要求。

客户支持

如有问题可联系。

所需工具

不涉及

重量和平衡影响

不涉及

受影响的手册

AutoGyro 的《飞行员操作手册》和《旋翼机维护保养手册》不受影响。

影响此前服务信函的之前修订

不涉及

完成说明（执行本《服务信函》所需的措施）：

不涉及

任何零部件的更换都必须记录在飞机文件中，并且必须根据旋翼机所在地适航当局的要求记录本维修通告的完成情况。

需遵守

材料信息（执行此服务信函所需的零材料）：

不涉及

零部件清单（及采购零件号）

不涉及

联系信息：

airworthiness@auto-gyro.com
www.auto-gyro.com

AG-SIL-2023-01-CN

AutoGyro GmbH

Dornierstr.14
31137 Hildesheim E.Z

页次：2 / 3



可互换性

不受影响

物件处置

- a) 处置要求——不涉及
- b) 含有害材料，对环境有危害——无
- c) 报废要求（如破坏报废件使其不能使用）——无