





标题：铝防紧蚀喷剂替代品		
AG-SIL-2018-05-C-EN		符合类：
适用范围		A—强制 B—推荐 C - 可选
旋翼机类型&型号： 所有旋翼机	受影的响旋翼机系列号： 所有旋翼机	
参考的维护保养手册是针对这里所述的问题和后续问题。		见奥捷龙网站
这种形式是 AutoGyro GmbH 针对产品服务中发现的需要解决或纠正的问题所做的回复，或作为飞机改造公司的服务资料。 要寻求帮助，可通过电话 49(0)5121 88056-00 或电子邮件 airworthiness@auto-gyro.com 联系 AutoGyro。		

<p>文件记录（服务信息函完成情况）</p> <p>如有关当局有这样的程序要求，必须妥善记录本服务信函的完成情况，或拒绝执行的情况说明。</p>

<p>分类代码</p> <p>A – 强制 – 不遵守会严重降低飞行安全，导致伤害或死亡。 B – 推荐 – 不遵守可能会降低安全系数，导致伤害和/或设备损坏。 C - 可选 – 改善操作动作，提高可靠性和/或可维护性。</p>
--

<p>首席认证官</p> <p> G.Speich 2018 年 10 月 30 日 下午 3:53</p> <p></p>	<p>首席技术官</p> <p> Otmar Birkner 2018 年 11 月 1 日 上午 9:26</p> <p></p>
---	--

<u>服务信息函的原因和概述（如果知道请说明问题的原因）</u>
对于没有乐泰 8151（AutoGyro 零件号 31590“铝防紧蚀喷剂”）的市场，奥捷龙允许在《旋翼机维护保养手册》所示的这种材料的所有应用上使用 Würth（伍尔特）的铝膏 AL 1100(件号：08931100)。
<u>预计人力</u>
无
<u>所需工具</u>
无
<u>重量与平衡影响</u>
无影响
<u>受影响的手册</u>
本服务信息函的信息将纳入下一个版本的有关《旋翼机飞行员操作手册》和《旋翼机维护保养手册》。
<u>影响此服务信息函的先前修改</u>
无
<u>工作完成说明（执行此服务信息函所需的工作）：</u>
此服务信函自 2018 年 10 月 30 日开始生效。
<u>说明</u>
1. 用铝膏 AL 1100 代替乐泰 8151
<u>零部件列表（及采购零件号）</u>
所用耗材： 铝膏 AL 1100（Würth 件号：08931100）
<u>互换性</u>
不受影响
<u>零件处置</u>
a) 处置要求 -无 b) 含有害材料的零件对环境的危害 - 无 c) 废料要求（如毁掉无法使用的废弃物品）- 不适用